



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

Campinas 22 de Outubro de 2018.

LAUDO TÉCNICO nº 01.257/2018

SOLICITANTE: 2018/30/1336

ENDEREÇO: Rua José Tonon, nº 81

BAIRRO: Parque Itajaí

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Ficus

Nome científico: Ficus benjamina

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local contatamos a presença de um indivíduo arbóreo plantado em área pública. Trata-se de árvore localizada no endereço supracitado, a mesma apresenta necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva.

Recomendações:

Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração**, a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.

Clarivaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no
laudo técnico / autorização

Engº Luis Claudio Nogueira M. B.
Diretor do DPU



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

1165-18

REFERENTE: PROTOCOLO: 18 / 30 / 01336

SOLICITANTE : Sueli Aparecida da Silva Cardoso

ENDEREÇO: R. José Tonon, 81

BAIRRO: Parque Itajaí

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 18 / 10 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 01 figueira (*Ficus benjamina*)

RELATÓRIO DE VISTORIA: Constatou-se na vistoria uma árvore de figueira está em ótimas condições fitossanitárias. Seu tronco está íntegro, sem presença de fungos, brocas ou cupins. Sua copa está bem formada e equilibrada. Suas raízes estão aflorando e deixando a calçada sem acessibilidade. Não causou danos ainda no muro da casa. É uma planta exótica, não indicada para fins de arborização urbana, em virtude de suas raízes agressivas. Recomenda-se a extração da figueira.

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo III e V do artigo 9, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração da figueira, com posterior remoção dos resíduos vegetais.

Campinas, 19 de outubro de 2018


André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459





Raízes estão destruindo as guias da rua



Raízes afloraram e estão impedindo acessibilidade no local



Muro da casa não apresenta sinais de trincas ou rachaduras



Raízes afloraram e estão destruindo a calçada