



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

7

Campinas 25 de Janeiro de 2018.

LAUDO TÉCNICO nº 00099/2018

SOLICITANTE: 2018/4/153363

ENDEREÇO: Rua Visconde Gomes Pinto com Rua Antonio Carlos Salles Junior.

BAIRRO: Jardim Ouro Branco

- *Script*

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Leucena


Nome científico: *Leucaena leucocephala*

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local contatamos a presença de sete indivíduos arbóreos plantados em área pública. Trata-se de árvores localizadas no endereço supracitado, as mesmas apresentam necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva.

Recomendações:


Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração**, a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.


Clarisvaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

APOIO DA EMDEC RUA MUITO MOVIMENTADA

DA

De acordo com o exposto no
laudo técnico / autorização


Engº Luis Claudio Nogueira Mello
Diretor do DPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

0080-18

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 18 / 4 / 153363

SOLICITANTE : Anônimo

ENDEREÇO: R. Visconde Gomes Pinto X R. Antônio Carlos Salles Júnior

BAIRRO: Jardim Ouro Branco

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 24 / 01 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 07 leucenas (*Leucaena leucocephala*)

RELATÓRIO DE VISTORIA: Constatou-se na vistoria, a existência de cerca de 7 plantas de leucenas crescendo no talude e perto do pontilhão do trem, já causando trinca na estrutura de concreto. Correndo grande risco de queda total na avenida. Recomenda-se a extração das leucenas


Necessita de apoio da EMDEC

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo II, III e V, do artigo 9, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração das leucenas e remoção dos resíduos vegetais.

Campinas, 24 de janeiro de 2018.


André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459





Trincas na estrutura do pontilhão

