



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS**  
**Coordenadoria de Arborização**

*Campinas 28 de Setembro de 2018.*

*LAUDO TÉCNICO nº 01.146/2018*

SOLICITANTE: 2018/1/34680

ENDEREÇO: Rua Antimônio, snº - Praça São Francisco de Assis

BAIRRO: Vila Rica

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Tipuana

Nome científico: *Tipuana tipu*

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local contatamos a presença de um indivíduo arbóreo plantado em área pública. Trata-se de árvore localizada no endereço supracitado, a mesma apresenta necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva.

Recomendações:

Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração**, a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.

Clarivaldo Claudio Domene Junior  
Tec. Agrícola  
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no  
laudo técnico / autorização

Engº Luis Claudio Nogueira Mollo  
Diretor do DPJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
Secretaria Municipal de Serviços Públicos  
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

1075-18

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 18 / 1 / 34680

SOLICITANTE : Maurício Gomes de Moraes

ENDEREÇO: R. Antimônio (Praça São Francisco de Assis)

BAIRRO: Vila Rica

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 27 / 09 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 01 tipuana (*Tipuana tipu*)

RELATÓRIO DE VISTORIA: Constatou-se na vistoria a existência de uma tipuana que está totalmente seca, localizada em praça pública em frente a igreja. A fim de se evitar algum dano material ou pessoal, realizar a extração da tipuana.

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo I e II, do artigo 9, capítulo III da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração da tipuana, destoca com posterior remoção dos resíduos vegetais.

Campinas, 28 de setembro de 2018.

  
André Camargo Pereira da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
CREA: 0601803459







**Buraco na base do tronco**