PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

Campinas 30 de Janeiro de 2018.

LAUDO TÉCNICO nº 00116/2018

SOLICITANTE: 2016/10/26568 18/10/346

ENDEREÇO: Rua Lucia Helena Zampieri, nº 340 – EMEF Doutor Lourenço Bellocchio

BAIRRO: Jardim Boa Esperança

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Palmeira seafortia, Pinheiro

Nome cientifico: Archontophoenix alexandrae, Pinus taeda

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local contatamos a presença de três indivíduos arbóreos plantados em área pública. Trata-se de árvores localizadas no endereço supracitado, as mesmas apresentam necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva.

Recomendações:
Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Extração dos três individuos arbóreos,** a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.

Clarisvaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no laudo técnico / autorização

Engº Luis Claudio Nogueira Mollo
Diretor do DPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA 959

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 16 / 10 / 26568

SOLICITANTE : Rosângela Di Fonzo

ENDEREÇO: R. Lúcia Helena Zampieri, 340 (E.M.E.F. "Dr. Lourenço Bellocchio)

BAIRRO: Jardim Boa Esperança

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 15 / 09 / 2016.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 02 palmeiras seafortia (*Archontophoenix alexandrae*), 01 pinheiro (*Pinus taeda*)

RELATÓRIO DE VISTORIA: Constatou-se na vistoria a presença de dois espécimes de palmeira seafortia; elas estão plantadas na entrada do portão principal da escola, e suas espatas, quando se desprendem do cacho da inflorescência e caem no chão podem causar ferimentos graves nos alunos, visto que pesam cerca de 6 quilos. Internamente existe um pinheiro que está causando trincas no piso em função de movimentação. Ele encontra-se muito perto das construções e da quadra de esportes. Por serem plantas exóticas e estarem em condições de extremo perigo,recomenda-se a supressão das palmeiras e do pinheiro.

As palmeiras encontram-se perto de fiação encapada

Para a extração do pinheiro será necessário escada, pois não há acesso para caminhão

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo III do artigo 9, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a extração das palmeiras e do pinheiro, remoção dos resíduos vegetais.

Campinas, 16 de setembro de 2016.

André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459





EDUCAÇÃO

959

Autorização
116/18

PROTOCOLO GERAL
CÓPIA
P.M.C.

18/10/00346 PG

05 JAN. 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
E.M.E.F. "DR. LOURENÇO BELLOCCHIO" C.C. E 286 Y NAED LESTE
RUA LÚCIA HELENA ZAMPIERI, 340 – JD. BOA ESPERANÇA – CAMPINAS
FONE: 3207-0339 e 3207-0513

Ofício: LL 001/2018

Data: 04/01/2018

Para: DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS - ARBORIZAÇÃO

Assunto: Retirada de árvores não nativas

Solicitamos a retirada de dois coqueiros que encontram-se na entrada desta Unidade Escolar por apresentar risco aos frequentadores da mesma.

Eles estão na entrada da escola, onde as crianças ficam aguardando a abertura do portão.

Recentemente uma folha caiu e atingiu uma funcionária terceirizada que precisou se afastar por alguns dias.

Solicitamos que a retirada seja feita ainda dentro deste mês de janeiro, se possível.

Desde já, agradecemos.

Att.

Luciene A. Lima
Matrícula: 127619-0
Agente de organização escolar

Luciene Aparecida Lima
matrícula: 127619-0
Agente de Organização Escolar.