PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS
Coordenadoria de Arborização

Campinas 25 de Fevereiro de 2019.

LAUDO TÉCNICO nº 00307/2019

SOLICITANTE: 2019/1/898

ENDEREÇO: Rua Jurupema, nº 976

BAIRRO: Jardim Aeroporto

ESPÉCIE(s) ARBÓREA(s):

Nome Comum: Tamarindo

Nome cientifico: Tamarindus indica

Considerações sobre o(s) indivíduo(s) arbóreo(s):

Em vistoria ao local contatamos a presença de dois indivíduos arbóreos plantados em área pública. Trata-se de árvores localizadas no endereço supracitado, as mesmas apresentam necessidade de intervenção conforme recomendado pelo Engº Agrº André Camargo Pereira da Silva.

Recomendações:
Considerando o que foi avaliado, recomendamos e **autorizamos** a execução do serviço de **Poda de correção e limpeza,** a qual encontra amparo na Lei 11.571/2003.

Clarisvaldo Claudio Domene Junior
Tec. Agrícola
CREA: 506194589

De acordo com o exposto no laudo técnico / autorização

Engº Luis Claudio Nogueira Mollo
Diretor do DPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA **0141-19**

REFERENTE: PROTOCOLO: 156 19 / 1 / 898

SOLICITANTE : Rakel Rodrigues Alves da Silva

ENDEREÇO: R. Jurupema, 976

BAIRRO: Aeroporto

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 01 / 02 / 2019.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 01 tamarindo (*Tamarindus indica*)

RELATÓRIO DE VISTORIA: Constatou-se na vistoria a presença de uma árvore de tamarindo. Está em ótimas condições fitossanitárias. Necessita de poda de correção para um alteamento da copa. A calçada está em perfeitas condições de acessibilidade e não há danos no muro da casa. Recomenda-se a poda do tamarindo

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo I e II do artigo 8, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.

Recomenda-se a poda de correção do tamarindo com posterior remoção dos resíduos vegetais.

Campinas, 11 de fevereiro de 2019.

André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459

EYD 2585

Levantamento de copa



Levantamento de copa

Calçada com acessibilidade plena

Muro íntegro sem trincas

Muro íntegro sem trincas