



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Departamento de Parques e Jardins

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

0564-18

REFERENTE: PROTOCOLO: Indicação 5971 / 2017

SOLICITANTE : Ver. Zé Carlos

ENDEREÇO: R. dos Uapixanas, 115

BAIRRO: Vila Miguel Vicente Cury

CIDADE: Campinas SP.

DATA DA VISTORIA: 08 / 06 / 2018.

ESPÉCIE(S) ARBÓREA(S): 02 figueira (*Ficus benjamina*), 01 ipê-rosa (*Tabebuia rosea*), 01 resedá (*Lagerstroemia indica*)

RELATÓRIO DE VISTORIA: Constatou-se na vistoria a presença de duas plantas de figueira, uma de ipê rosa e uma de resedá. Necessitam de poda de correção para retirada do excesso de ramos que estão por sobre o telhado da casa, e poda limpeza para retirada de ramos secos. Poda para liberar a iluminação pública e a placa de trânsito. O tronco está estrangulado e a calçada ligeiramente danificada, sendo necessário enviar equipe para arrumar.

RECOMENDAÇÃO:

De acordo com parágrafo I, III e IV do artigo 8, capítulo III, da lei número 11.571, de 17 de junho de 2003.


Recomenda-se poda de limpeza das árvores com posterior remoção dos resíduos vegetais

Campinas, 08 de junho de 2018.


André Camargo Pereira da Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA: 0601803459


47

1




Figueiras e resedá






Ipê-rosa



Poda para liberação da iluminação pública



Poda para liberação da placa de trânsito



Calçada em boas condições de acessibilidade



Calçada em boas condições de acessibilidade



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Estado de São Paulo
www.campinas.sp.leg.br

INDICAÇÃO nº 5571 de 2017

JCS – 190 – Thiago

Do Sr. Zé Carlos

19 JUL 2017


Ementa: Solicita extração de árvore na Rua dos Tupinas, esquina com a Rua dos Uapixanas, no Bairro Vila Miguel Vicente Cury.

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Campinas,
Jonas Donizette,

Indicamos que determine ao setor competente para que proceda a extração de árvore localizada na Rua do Tupinas nº 115, esquina com a Rua dos Uapixanas no Bairro Vila Miguel Vicente Cury.

Tal solicitação é necessária tendo em vista que a árvore está com partes podres e os galhos estão em cima da residência além das raízes causarem rachaduras no muro e na calçada. Para facilitar os trabalhos, anexo fotos do local.

Sala de Reuniões, 18 de Julho de 2017.


Zé Carlos
(PSB)

*2 figueiras
1 verde
1 igni por*

P. Odas